

## Entfernung von Flechten und organischen Verschmutzungen auf Pflastersteinen und Betonflächen mit **U.N. 400**

**Vorher:** 25 Jahre alte Pflasterung, einfach nur mit dem Konzentrat einsprühen und wirken lassen.



Nach einer ausreichenden Einwirkzeit (nicht antrocknen lassen) mit Hochdruckgerät abspritzen, wahlweise geht es auch mit einer Bodenschrubmaschine oder Schrubber und Wasserschlauch.

